



Contrôle gaz

Présentation au Comité syndical



18, rue de la Pépinière – 75008 PARIS

Tél. : 01 44 70 78 10 – Fax : 01 44 70 19 34

e-mail : contact@aeconseil.fr


Grégoire Decarnelle
20/01/2022






Le périmètre concédé

- Communes desservies: 33 dont 5 suite à une procédure de mise en concurrence
- Longueur du réseau de gaz naturel: ~376 km (+0,4% par rapport à 2019)
- Le service rendu: ~14 850 usagers (stable) et **363 GWh (-14%)**
- Le patrimoine: ~ 36,4 M€ d'actifs brut




L'aspect technique : caractérisation des ouvrages mis en œuvre

Répartition du linéaire par année de pose et par matériaux au 31/12/2020




Âge moyen par matériaux



L'aspect travaux : comment évolue cette infrastructure/pourquoi?


Répartition des investissements par motif



~600 k€ d'investissements sur 2020 (relativement stable par rapport à 2019)



L'aspect surveillance : ces ouvrages sont ils correctement surveillés/maintenus?




~75% du réseau surveillé sur les dernières années, cohérent avec une obligation de surveiller les réseaux tous les 4 ans

8 fuites identifiées lors de la surveillance toutes réparées à ce jour

DELLE	Agent RSF avec VSR indice important	50BAE95EB5AC2D 0EE10000000AEC 091F	Canalisation réseau	Fuites sur réseau	Type 2	11/06/2020 : recherche fuite dans émergences, rien trouvée 12/06/2020 : terrassements et sondages -confirmation sur place toute petite fuite, trou d'une tête épingle – réparation provisoire par pose d'un dresser -> plus de fuite - RP23420005462 24/11/2020 création affaire RE3-2002922, et décision investissement pour Renouvellement réseau MPB Acier 42.4 16/11/2021 = Réparation définitive réalisée par renouvellement de 5m de réseau
--------------	-------------------------------------	--	---------------------	-------------------	--------	--




Les incidents: y a-t-il des points de faiblesse sur le réseau?






- Une baisse des incidents de 13% entre 2019 et 2020 (110 incidents)
- Une baisse de 42 % des dommages aux ouvrages
- Un taux d'incident de 0,7 pour 100 usagers (une moyenne estimée à 1,3 sur l'ensemble des concessions auditées par GRDF sur leur exercice 2019)

Cause des incidents



L'aspect usagers : quelle dynamique pour le service public ?

Evolution des quantités distribuées




Evolution des branchements inopérants




L'aspect comptable et économique : Quel impact sur l'équilibre des concessions ?


Répartition de la valeur d'actif



Evolution de l'actif par usager



L'aspect comptable et économique : Quel impact sur l'équilibre des concessions ?




■ Charges d'investissement ■ Charges d'exploitation

— Les charges par usager

Charges d'exploitation/usager

Recettes d'exploitation/usager



■ Recettes acheminement ■ Recettes prestations

— Les recettes par usager



La distribution gaz : l'évolution du service public

- Le biométhane : 1 site en injection depuis 2016, 2 projets en réflexion. Une capacité d'accueil du réseau pour environ 6 projets. Un potentiel méthanisable de 300 GWh/an
- La conversion fioul/gaz
- La mobilité GNV
- La planification des investissements
- Etc..

